

MANUAL DE MANTENIMIENTO MULTIPROPÓSITO



Tener en cuenta las siguientes recomendaciones de mantenimiento y llevarlas a cabo de manera periódica, le ayudarán a conservar el buen estado de sus productos:

PARTES METÁLICAS

A. Partes en acero cold rolled, hot rolled recubiertas con pintura electrostática

- ✗ I. No utilice agua directamente en las piezas recubiertas con pintura electrostática ya que se puede generar oxidación.
- ✗ II. No utilice elementos abrasivos como esponjas, cepillos o telas sobre las piezas recubiertas con pintura electrostática.
- ✗ III. No utilice solventes como thinner o Varsol sobre las piezas cubiertas con pintura electrostática.
- ✗ IV. No utilice productos especializados para brillametal como brillametales o similares.
- ✓ V. Limpie con paños humedecidos con alcohol o con paños secos.

B. Partes en acero Galvanizado

- ✗ I. No utilice agua directamente en las piezas recubiertas con pintura electrostática ya que se puede generar oxidación.
- ✗ II. No utilice elementos abrasivos como esponjas, cepillos o telas sobre las piezas recubiertas con pintura electrostática.
- ✗ III. No utilice solventes como thinner o Varsol sobre las piezas cubiertas con pintura electrostática.
- ✗ IV. No utilice productos especializados para brillametal como brillametales o similares.
- ✓ V. Limpie con paños humedecidos con alcohol o con paños secos.

C. Partes en acero inoxidable.

- ✗ I. Limpie con paños humedecidos con alcohol o con paños secos para remover marcas, suciedad y polvo.
- ✓ II. Puede utilizar agua para la limpieza de estas superficies.
- ✗ III. Evite raspar las superficies satinadas con elementos abrasivos como esponjas, cepillos o telas ya que estas pueden generar rayones sobre el acero.
- ✗ IV. No utilice solventes como thinner para limpiar las superficies.

PARTES EN MADERA

A. Superfices de madecor o tablex con fórmica – Pino Barnizado.

- ✓ I. Limpie las superficies de fórmica con paños humedecidos con alcohol o con paños secos para remover marcas, suciedad y polvo.
- ✗ II. No utilice elementos abrasivos como esponjas o cepillos sobre las superficies acabadas con fórmica, madecor o madefondo.
- ✗ III. No utilice solventes como thinner o Varsol sobre las superficies acabadas con fórmica, madecor o madefondo.
- ✓ IV. Puede utilizar un paño humedecido con jabón de ph neutro y retirarlo con un paño